


Obr. 50 Plošný spoj dolní propusti a reflektometru

Pohled na stranu spojů!
 Všechny součásti jsou připevněny z opačné strany



Součásti na ploš. spoj připevněny ze strany zemní folie!

OBR. G1. Osazovací schéma dolní propusti a reflektometru